VS.
Gangur
1.06
1.05
Stétt
Kennslustofa
1.15
1.16
Kennslustofa
1.17
Setustofa
B1.01
Bjöllu-rás1
1.03
Rás1
Gangur
Lyfta
Tengi-kassi
1.02
ø25+ø16 2xø20 2str.
Rás1 Bjöllu-rás1
Bjöllu-rás4
Bjöllu-rás5
Rás5 Rás9
Rás4
Stjgj
Rafmagns-tafla T1.1
Rás 3
Rás 2
8str.
9str.
ø25 +ø16
2xø16
2xø25 +ø16
1.01
Sorp
Stjórnstöð brunaviðvörunar-kerfis 16 rása
1.18
1.19
Kennslustofa
Skjöl
Skólastjóri
2.02
2.03
Kennarastofa
2.04
2.05
VS.
2.01
2str.
Gangur
B2.02
2.11
Geymsla
Bókasafn
2.06
2str.
B2.03
Sérkennsla
Anddyri
2.07
2.08
2.09
Bjöllurás 2
Anddyri aðalinngangur
2.13
2.12
Ræsting
2.10
2.14
B2.01
Aðkoma slökkviliðs

1. hæð

Sjá skýringar á teikningu 1280P150B

Brunamálastofnun
YFIRFARIÐ
10 JÚNÍ 2002
Sbr. bréf BR dags 10.06.02.
Steinar Halldórsson

B: Smáar leiðréttingar	28.05.02
A: Heildarkerfi endurhannað	26.03.02
BREYTING:	DAGS:

SAMÞYKKT Ásgeir Þór Halldórsson KT: 230570 6919
Frumstærð blaðs A1 – Smækkað í A3 í mkv. 1:2

ALMENNA VERKFRÆÐISTOFAN HF
FELLSMÚLA 26
108 REYKJAVÍK
SÍMI 580 8100
FAX 580 8101
av@almenna.is
www.almenna.is

Gnúpverjaskóli, Árnesi

1. hæð, mið– og vesturhluti
Grunnmynd
Sjálfvirkt brunaviðvörunarkerfi

Hannað Á.Þ.	Athugað Á.Þ.	M. 1:50	
Samþ. Ásgeir Þór Halldórsson	Kt. 230570 6919		
Dags. 20.06.01	Nr. 1280	P 152	B