

Rúmmyndir vatns og hita.Mkv. 1:50



Frárennsli Mkv. 1:50.

SKÝRINGAR

- Loki
- Einstreymisloki
- Hita og þrýstimælir
- Sía
- Öryggisloki
- Þrýstijafnari Danfos AVP ks=1,6 m³/klst
- Hitastýriloki
- Slaufuloki, Danfos AVD-RA
- Mælir
- Hemill
- Stillihani

MÓTTEKIÐ
Byggingarfulltrúinn Umhv. Árnesþingi og Flóahr.

FHM–C2.
Gólfhitakista.





Grunnmynd Mkv. 1:50

Sjá skýringar á bl. 12.

Breytingar			Frístundarhús Klapparhólsbraut 1. í landi Öndverðarness Grímsnes–og Grafningshreppi Árnessýslu.	
Nr.	Dags.	Nafn		
			Tæknipjónusta Ragnars G. Gunnarssonar ehf.	
			Smiðjuvegi 11 fax/s: 5445350 ragnargg@simnet.is	Mkv. ~1:50
				Nr. 14
			Rúmmyndir vatns, vatns og frárennslis. Mælagrind, gólfhitakista og skýringar.	Dags. 2010.02.18
				kt.:110947–2839