SM1 / 1-06 SÉRMYND. 1:10
INNISÚLA LÍMTRÉBITA



SM2 / 1-06 SÉRMYND. 1:10
SÚLA UNDIR LÍMTRÉBITA
Í ÚTVEGG



SM3 / 1-06 SÉRMYND. 1:10
ÚTISÚLUR



SM4 / 1-06 SÉRMYND. 1:10
HORNSÚLUR ÚTVEGGJA



SM6 / 1-06 SÉRMYND. 1:10
HORNSÚLUR ÚTVEGGJA



SM7 / 1-06 SÉRMYND. 1:10
LÍMTRÉSBITAENDI YFIR
GLUGGA Í SVEFNLOFTI





MÓTTEKIÐ
18 MAÍ 2009
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

Reikn.	JKR	April '09	Útgefið: 18.04.2009
Teikn.	JKR	April '09	Kvarði: 1:10
Ath.			
Samþ.			

HÆÐARENDI 39
Grímsnesi

Nr. 1-06

Verkhluti
ÞAK.
SERMYNDIR.

Jón Kristjánsson
Byggingarverkfræðingur
FVFÍ
Skúlagata 19
101 Reykjavík
Sími: 561-9620 Gsm: 863-2154
Kt. 210754-4629
Netfang: jons@simnet.is
http://www.VJK.is