Veggjagrind norður
M 1:50



Þar sem veggstoðir eru heilar festast þær við fótreim til skiptis samkvæmt deilimyndum A og B á teikningu xx_1_33_07.
Stoðir undir gluggum festast samkvæmt deilimynd C á teikningu xx_1_33_07.

Veggjagrind austur
M 1:50



Þar sem veggstoðir eru heilar festast þær við fótreim til skiptis samkvæmt deilimyndum A og B á teikningu xx_1_33_07.
Stoðir undir gluggum festast samkvæmt deilimynd C á teikningu xx_1_33_07.

Veggjagrind suður
M 1:50



Þar sem veggstoðir eru heilar festast þær við fótreim til skiptis samkvæmt deilimyndum A og B á teikningu xx_1_33_07.
Stoðir undir gluggum festast samkvæmt deilimynd C á teikningu xx_1_33_07.

Veggjagrind vestur
M 1:50



Þar sem veggstoðir eru heilar festast þær við fótreim til skiptis samkvæmt deilimyndum A og B á teikningu xx_1_33_07.
Stoðir undir gluggum festast samkvæmt deilimynd C á teikningu xx_1_33_07.

0 100 200 300 400 500
M 1:50 mm

MÓTTEKIÐ
09 SEPT. 2013
Byggingarfl.

ADALHÖNNUDUR

ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAÐ	TEIKN.	YFIRF.
—			—		
—			—		
—			—		
—			—		
—			—		
—			—		
—			—		
—			—		
—			—		

—

EFLA VERKFRÆÐISTOFA
Sími: 412 6000 www.efla.is

Sumarhús
Tröllahraun 12
801 Selfoss, dreifbýli

Burðarþol
Veggjagrindur gestahús
Málsetnig

TEIKNINÚMER	BLAÐSTÆRÐ	HANNAÐ:	JVG	—
4477-002	A1	TEIKNAÐ:	HIS	—
xx_1_33_06		YFIRFARIÐ:	—	—
DAGS.	MÆLIKVARÐI			ÚTGÁFA
04.07.2013	1:20			A

SAMÞYKKT:
Kennitala: 300782-2209

T:\801\Tröllahraun 12\burðarvirki\Timburteikningar\xx_1_31_0.dwg