

Grunnmynd steyptir veggir staðsetning
á miðju festingar



Grunnmynd dregarar



Grunnmynd út og innveggir

2 stk. gegnumgangandi snittteinar
eru á öllum úthornum húss



Grunnmynd gólfborð

SKÝRINGAR SÚLUSÖKKLAR:

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAÐ MAX. 4 KG/CM^2. KLÖPP EÐA MÓHELLA, KOMI ANNAÐ Í LJÓS SKAL ENDURSKOÐA SÖKKULVEGGI SÖKKULVEGGIR SKULU VERA AMK. 100 CM HÁIR VEGNA VINDÁLAGS, FYLLA SKAL AÐ VEGGJUM MEÐ HRAUNFYLLINGU EÐA MOLDARLAUSRI MÖL, STEYPA Í SÖKKLUM SÉ S-200 SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG TITRA STEYPU. Í EFRI OG NEÐRI BRÚN SÖKKULVEGGJA KOMI 2 K – 12 JÁRN NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM. GENGIÐ SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100.
EF SÖKKULVEGGIR ERU HÆRRI EN 170 CM. SKAL ENDURSKOÐA JÁRNBENDINGU.

LÁGMARKSHÆÐ SÖKKULVEGGJA 100 cm.

25 m2 Gestahús

Hlíðarás 3 í landi Hlíðartúns Bláskógabyggð

Grunnmynd súlur undirstöður gólf

dregarar og gólfborð hús og pallur

Eigandi

ABS -teiknistofa-

Jóhannes Pétursson
Byggingatæknifræðingur
Kt. 010448-3959
S: 567-5107

Hannað: J.P.	Dagsetning: 28.06.2011
Teiknað: J.P.	MKV: 1 : 50
Samþykkt:	Nr. teikningar: U-01