Lögn að rotþró. Stærð rotþróar a.m.k. 4000 ltr.
Rotþró sé staðsett a.m.k. 15m frá húsi.

PVC 110 halli = 2 %

PVC 110 halli = 2 %

Helmaað vatn PEH 32/50

Pl. brunnur Ø600
bk. = 102,75

103,30
Lögn útút vegg

Lagnir í Jörð
Grunnmynd mkv. 1:50



PEH 110 halli = 2 %

PEH 110 halli = 2 %

Regn og drenlögn endar í grjótpúkki, c.a. 2m3

Afstöðumynd mkv. 1:500



MÓTTEKIÐ
30 MARS 2009
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.

DAGS. 18.03.09

SAMRÆM.HÖNNUÐUR. ÓÓÓ ÁTH. LÍÐVERKSSON

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ
LÆKJASMÁRA 98
200 KÓPAVOGUR
SÍMI: 544 4004
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Valhallarstígur syðri 8

HEITI TEIKNINGAR:

Lagnir í jörð

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50	13/01/2009		
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	L01
DAGS.UNDIRSKR. 20/03/09	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA