

**Uppsveitir Árnessýslu og Flóahreppur**  
*Hrunamannahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógarbyggð, Flóahreppur*

Laugarvatn

LOKAÚTTEKTARVOTTORÐ

Skv. 36. gr. laga nr. 160/2010

---

Eign: Villingaholtsskóli 166410  
Landnúmer: 166410  
Matshlut: 05  
Skýring: Skóli  
Lóðahafi/húseigandi: **Flóahreppur**  
Byggingastjóri hússins 0304755939 Gestur Már Þráinsson  
Dagsetning lokaúttektar: 24/08/2010

Viðstaddir lokaúttektar: Byggingarfulltrúi, Fulltrúi slökkviliðs, Byggingastjóri, Húseigandi

**Við lokaúttekt lagði byggingastjóri hússins fram eftirfarandi gögn:**

Úrbætur: Brunamál: Brunalokanir eftir með vatnslögnum, búið með raflögnum. Brunaviðvörunarkerfi, eftir að taka kerfið út. Uppfæra yfirlitsmynd og setja teikningar af rýmingarleiðum í allar stofur.  
Tæknirými: Vantar hurðapumpu, taka handfang af brunaslöngu, ath. jarðbindingu á inntaksgrind, ath LR í inntaksrými (ath neyðarljós við töflu).  
Gangar neðri hæðar: Vantar út ljós á enda og við millivegg, kítt skilvegg við loft.  
Náttúruvísindi: Loftræsting verður ekki setta að svo stöddu.  
VS-fatl.: Vantar slár.  
Efri hæð: Frágangur við stigaop er til bráðabirgða meðan beðið er eftir handriði og gleri.  
Eftir að þéttu með léttum brunaveggjum upp undir plötu

Frestur til úrbóta: 31/12/2010

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistara:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistara á verkinu. Byggingastjóri skal upplýsa alla meistara á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 02/07/2012

---

Byggingastjóri

---

Byggingarfulltrúi

---

Fulltrúi slökkviliðs