

Uppsveitir Árnessýslu

Laugarvatn

STÖÐUÚTTEKTARVOTTORÐ

Eign: **Mön-02**
Landnúmer: **177639**
Matshluti: **02**
Skýring:
Lóðahafi: **Stefán Guðmundsson**
Dagsetning stöðuúttektar: **09/11/2011**

Viðstaddir stöðuúttekt: **Byggingarfulltrúi, Fulltrúi slökkviliðs, Byggingastjóri,**

Staða framkvæmda: **Minnkaskáli fullgerður, aðstöðurými í tengibyggingu og hluta eldri skála nánast fullgert.**

Úrbætur: **Lokun á hurð milli hólfa (tengibygging og nýr skáli) skal vera tengdur reykskinjara.
Reykskinjara vantar
Vantar hurðapumpur**

Frestur til úrbóta: **31/12/2011**

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistara:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistara á verkinu. Byggingastjóri skal upplýsa alla meistara á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 21/11/2011

Byggingastjóri

Byggingarfulltrúi

Fulltrúi slökkviliðs