



VINNUEFTIRLIT RÍKISINS

Administration of occupational safety and health

Hótel Brattholt
Njörður Jónsson
Brattholti Biskupstungum
801 SELFOSS

Dags / Date

09.03.00

Tilvisun / Reference

02800/GRS/sga
teikn99

Umsögn

Vinnueftirlit ríkisins hefur fjallað um teikningar af nýbyggingu fyrir Hótelrekstur með tilliti til aðbúnaðar, hollustuháttar og öryggi starfsfólks.


Um er að ræða teikningar af Gistihúsi Brattholti Biskupstungum gerðar af Teiknistofunni Húsey ehf áb. m. Samúel Smári Hreggviðsson Verknúmer S1L-98,09 teikn.nr. 1-01 dagsett í júní 1998.

Vinnueftirlitið gerir ekki athugasemdir við teikningarnar en bendir á eftirfarandi:

1. Allir starfsmenn skulu hafa aðgang að læstum fataskápum
2. Allstaðar þar sem hiti, gufa eða likt (eldhúsi) myndast skal vera afsog.
3. Þar sem gas er notað til eldunar skal ganga frá lögnum, búnaði, og geymslu á gashilkjum samkvæmt reglum þar um.
4. Frágangur húsnæðis skal vera samkvæmt reglum um húsnæði vinnustaða nr 581/1995 og öðrum reglum eftir því sem við á.

Áður en starfsemi hefst í húsnæðinu skal hafa samband við Vinnueftirlit ríkisins, Reykjamörk 1, Hveragerði til að láta taka húsnæðið og, þess út.

Virðingarfyllst,


Gísli Rúnar Sveinsson, 

Afrit:

Byggingafulltrúi uppsveita Árnessýslu
840 Laugarvatn.

Aðsetur:
Reykjamörk 1, 810 Hveragerði

Sími:
483-4660

Fax/Netfang:
483-4849/sudurland@ver.is