



Allar fráveitulagnir út úr sökklum, liggja í fyllingu undir undirstöðum, sjá staðsetningu á teikningu fráveitulagna.

2419-19

Br. Dags. Breyting. Hannað/Teiknað. Teikn.

HÚSEY Stóri-Sandvík 4, 801 Selfoss, Sími 402-1728 / 558-0199 Netfang husey@husey.is

Alm. og Samfél. Samtali: Samuel Smári Heggvissason. Kl.: 200752-4659 Netfang: husey@husey.is

Véfangsetni: Svarfólsvöllur, Flóahreppi Vélagæmsla

BURÐARPOL: Undirstöður Grunnmynd og snið Hannað/teiknað: ssh Yfirfarið:

Samþykkt: Kl.: 200752-4659 Mælikvarði: 1:50 & 1:20 (A1) Verknúmer: 18-794

Dagsetning: 24.júlí 2019 Teikn.nr.: 202 Br.

C:\Users\husey\OneDrive\Documents\2019\18-794_Svarfólsvöllur-Undirstöður.dwg

Málseining er í mm. Ekki er ætlast til að mælt sé af teikningum. Athuga þarf öll mál á staðnum. Ef upp kemur ósamræmi eða vafatrú í teikningum skal tilkynna það strax til hönnuða.