

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.

Hrunamannahreppur, Grimsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur, Ásahreppur

Skipulags og byggingarfulltrúi uppsveita

STÖÐUÚTTEKTARVOTTORÐ

Eign: **Oddsholt 24**
Landnúmer: **169188**
Matshluti: **01**
Skýring: **Geymsla**
Lóðahafi: **Sveinn Alfreðsson 100360-2259**

Meistarar hússins: 0812614589 Þröstur Valdimarsson Húsasmiðameista
2704554259 Guðjón Sigurður Snæbjörnsson Múrarmeistari
2412602759 Björgvin H Björgvinsson Pípulagningameis
0102673319 Svanur H Þórhallsson Raflagnameistari

Dagsetning
stöðuúttektar: **30/09/2013**

Viðstaddir
stöðuúttekt: **Byggingarfulltrúi, Byggingastjóri,**

Staða
framkvæmda: **Hús flutt á staðinn sem er byggt árið 1969. húsið stendur á steiptum þverveggjum, búið er að festa húsið
niður á sökkulveggi, frárennsli er tengt rotþró, vatn og rafmagn er komið inn í hús.**

Ekki eru komnir pallar í kringum hús, og er að öðru leit ekki búið að gera neitt við húsið.

ATH ekki má taka hús í notkun þar sem að vantar björgunarop út úr svefnherbergjum.

Byggingastig: **5**

Úrbætur:

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistara:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistara á verkinu.

Byggingastjóri skal upplýsa alla meistara á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því

og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 30/09/2013

Byggingastjóri

Byggingarfulltrúi