

## Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.

Hrunamannahreppur, Grimsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur, Ásahreppur

Skipulags og byggingarfulltrúi uppsveita

STÖÐUÚTTEKTARVOTTORÐ

Eign: **Háahlíð 27**  
Landnúmer: **188863**  
Matshluti: **01**  
Skýring: **Geymsla**  
Lóðahafi: **280570-3119 Viggó Björnsson**  
Dagsetning  
stöðuúttektar: **14/10/2013**

Viðstaddir  
stöðuúttekt: **Byggingarfulltrúi, Húseigandi**

Staða framkvæmda: **Stöðuúttekt vegna byggingastjóraskipta, ath engar framkvæmdir mega vera fyrir en nýr byggingarstjóri hefur verið ráðinn.**

*Eigandi var með umboð byggingarstjóra um að vera viðstaddur stöðuúttekt fyrir hans hönd.*

**Hús flutt á staðinn og sett á það nýtt þak sem er komið búið er að festa hús niður á undirstöður, vantar þakrennur og undirklæðningu undir .þakkant.**

**Að innan á eftir að klæða loft/veggi með endanlegri yfirborðsklæðningu, innréttingar, innihurðir og gólfefni vantar.**

**Rotþró kominn en vantar frárennsli frá húsi, hita og neysluvatnslagnir vantar, gaflög á hluta vantar.**

**Verönd í kringum hús vantar.**

Byggingastig: **3**

Úrbætur: **Laga þarf björgunarop út úr hjónaherbergi, skipta um lamir á opnanlegu fagi.**

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistara:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistara á verkinu. Byggingastjóri skal upplýsa alla meistara á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 14/10/2013

---

Byggingastjóri

---

Byggingarfulltrúi