

Uppsveitir Árnessýslu og Flóahreppur

Hrunamannahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur

Laugarvatn

STÖÐUÚTTEKTARVOTTORÐ

Eign: **Norðurhof 2**
Landnúmer: **192291**
Matshluti: **01**
Skýring: **Íbúð**
Lóðahafi: **S. Helga Karlsdóttir/Guðjón Birgisson**
Dagsetning
stöðuúttektar: **01/01/2013**

Viðstaddir
stöðuúttekt: **Byggingarfulltrúi, Byggingastjóri, Húseigandi**

Staða framkvæmda: **Staða framkvæmda við byggingarstjóraskipti er eftirfarandi:**
Húsið er fohkelt, fullfrágengið að utan, gluggar glerjaðir, þakkantur og niðurföll kominn.
Staða inni: Húsið er einangrað, rakavörn frágengin að mestu, ófrágengið við glugga, festing á raflagnagrind er ófullnægjandi, þarfnast lagfæringa.
Rafmagnsrör og dósir komnar, eftir að draga í.
Hluti milliveggja komnir, blikkstoðir klæddar með gifsi öðru megin

Byggingastig: **5**

Úrbætur: **Athugasemdir við frágang úti:**
-Loftun þaks: ekki eru loftunarrör, loftun inn á þak er ekki frágengin með skordýraneti.
-Frágangur við sökklá, ekki er sýnilegur pappi undir fótstykki, krossviður nær ekki niður fyrir fótis
-Bæta þarf frágang á raflagnagrind

Frestur til úrbóta: **31/12/2013**

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistara:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistara á verkinu. Byggingastjóri skal upplýsa alla meistara á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 26/02/2013

Byggingastjóri

Byggingarfulltrúi