

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.

Hrunamannahreppur, Grimsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur, Ásahreppur

Laugarvatn

STÖÐUÚTTEKTARVOTTORÐ

Eign: **Kistuholt 19**
Landnúmer: **196261**
Matshluti: **01**
Skýring: **Einbýli**
Lóðahafi: **Guðni Karlsson/Inga Kristjánsdóttir**
Byggingastjóri hússins: **1702825079 Hilmar Ragnarsson**
Meistarar hússins: 1702825079 Hilmar Ragnarsson Húsasmíðameistar
1106704519 Jóhann G Friðgeirsson Múrarmeistari
1306633119 Skúli Guðmundsson Pípulagningameisari
1309550029 Hjörleifur Þór Ólafsson Raflagnameistari

Dagsetning stöðuúttektar: **03/03/2014**

Viðstaddir stöðuúttekt: **Byggingarfulltrúi, Byggingastjóri,**

Staða framkvæmda: **Húsið er fullfrágengið að utan að mestu. Að innan er bílgeymsla klædd að innan með gífsi en ósparslað, rafmagn er í dregið. Íbúð er einangruð og rakavörn uppsett, eftir að ganga frá skeytum og við glugga. Ekki komin raflagnagrind. Gólfhitalögn er frágengin, neyslvatnslagnir (rör í rör) eru lagðar að töppunarstað frá inntaki en ófrágegnar að öðru leyti**

Lóð er ófrágengin.

Byggingastig: **4**

Úrbætur:

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistarar:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistarar á verkinu. Byggingastjóri skal upplýsa alla meistarar á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 04/03/2014

Byggingastjóri

Byggingarfulltrúi