

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.

Hrunamannahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur, Ásahreppur

Laugarvatn

ÖRYGGISÚTTEKTARVOTTORÐ

Eign: **Ásborgir 48**
Landnúmer: **199043**
Matshluti: **01**
Skýring: **Veitingahús**
Lóðahafi: **Grímsborgir ehf.**
Byggingastjóri hússins: **1805522009 Ingvi Rafn Sigurðsson**

Meistarar hússins: 0104604929 Þorsteinn Þorvaldsson Húsasmíðameista
2305545369 Ásbjörn Hartmannsson Múrarmeistari
2105725709 Helgi Már Björnsson Pípulagningameis
2810537799 Jón Finnur Ólafsson Raflagnameistari

Dagsetning stöðuúttektar: **25/08/2014**

Viðstaddir stöðuúttekt: **Byggingarfulltrúi, Fulltrúi slökkviliðs, Byggingastjóri,**

Staða framkvæmda: **Húsið er að mestu fullgert. Eftir er að klára þakkant og nokkur rými í starfsmannaaðstöðu ásamt arin og skorstein. Fyrir lokaúttekt þarf yfirlýsingar pípara, rafvirkja og bliksmíðameistara að liggja fyrir um verklok**

Úrbætur: **Ath þarf betur frágang á eldvarnarvegg milli eldhúss og salar ofan niðurtækis lofts í eldhúsi. Skv. sérteikningu arkitekts (Deili-K á teikn nr. 31-03) er gert ráð fyrir að loft í eldhúsi sé klætt tvöföldu gísi sem hefur ekki verið gert, í eldhúslofti eru kerfisloft.**

Frestur til úrbóta: **30/09/2014**

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistara:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistara á verkinu. Byggingastjóri skal upplýsa alla meistara á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 26/08/2014

Byggingastjóri

Byggingarfulltrúi

Fulltrúi slökkviliðs