

## Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.

Hrunamannahreppur, Grimsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur, Ásahreppur

Skipulags og byggingarfulltrúi uppsveita

STÖÐUÚTTEKTARVOTTORÐ

Eign: **Lokastígur 2**  
Landnúmer: **207349**  
Matshluti: **01**  
Skýring: **Sumarbústaður**  
Lóðahafi: **Kristrún Ólafía Tómasdóttir 250958-3319**  
Dagsetning  
stöðuúttektar: **15/11/2013**

Viðstaddir  
stöðuúttekt: **Byggingarfulltrúi, Byggingastjóri,**

Staða framkvæmda: **Stöðuúttekt vegna uppsagnar byggingarstjóra á verkinu.**

**Búið er að steypa sökkul og einangra hann að innan, búið er að fylla grús inni sökkul.**

**Ekki búið að leggja frárennsli í eða fyrir utan sökkul, ekki komnar heimtaugar að sökkli, ekki búið að setja niður rotþró.**

Byggingastig: **2**

Úrbætur: **Það virðist sem það eiga að vera kjallari undir "tómstundarherbergi" en ekki er sótt um kjallara og eingar vísbendingar um að svo sé á aðaluppdráttum.**

**Fylla þarf grús í kjallara áður en botnplata er steyp.**

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistara:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistara á verkinu. Byggingastjóri skal upplýsa alla meistara á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 15/11/2013

---

Byggingastjóri

---

Byggingarfulltrúi