

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.

Hrunamannahreppur, Grimsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur, Ásahreppur

Skipulags og byggingarfulltrúi uppsveita

LOKAÚTTEKTARVOTTORÐ

Skv. 36. gr. laga nr. 160/2010

Eign: Nesjavellir 209139
Landnúmer: 209139
Matshluti: 02
Skýring:
Lóðahafi/húseigandi: **471107-1310 Hengill Fasteignir ehf.**
Byggingastjóri hússins 1811604469 Þór Þráinsson
Dagsetning
lokaúttektar: 26/02/2014

Viðstaddir lokaúttektar: Byggingarfulltrúi, Fulltrúi slökkviliðs, Byggingastjóri, Húseigandi

Við lokaúttekt lagði byggingastjóri hússins fram eftirfarandi gögn:

- Staðfesting löggildingsstofu um að rafvirkjameistari hafi tilkynnt til hennar að raforkuvirki byggingarinnar sé tilbúið til úttekta, eða eftir atvikum leggi fram úttektarskýrslu.
- Yfirlýsingu hönnuðar og rafvirkjameistara um að brunaviðvörðunarkerfi sé fullbúið og þjónustusamningur vegna rekstrar kerfisins hafi verið gerður.
- Yfirlýsingu frá Vinnueftirliti um að lyfta og búnaður hennar hafi verið prófaður með fullnægjandi hétti og þjónustusamningur vegna reksturs hennar liggja fyrir.
- Yfirlýsingu frá pípulagningarmeistara um að hitakerfi hafi verið stillt samkvæmt hönnunarforskrift og stýritæki séu virk.

Úrbætur: Á við um nýbyggingu, mhl 02

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistara:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistara á verkinu. Byggingastjóri skal upplýsa alla meistara á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 26/02/2014

Byggingastjóri

Byggingarfulltrúi

Fulltrúi slökkviliðs