

Uppsveitir Árnessýslu og Flóahreppur

Hrunamannahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógarbyggð, Flóahreppur

Laugarvatn

STÖÐUÚTTEKTARVOTTORÐ

Eign: **Miklaholt lóð 2**

Landnúmer: **214940**

Matshluti: **01**

Skýring: **Einbýli**

Lóðahafi: **Óttar Bragi Þráinsson**

Dagsetning
stöðuúttektar: **02/11/2011**

Viðstaddir stöðuúttekt: **Byggingarfulltrúi, Byggingastjóri, Húseigandi**

Staða framkvæmda: **Húsið er frágengið að utan, nema að eftir er að klæða undir þakskegg**

Veggir: Innveggir og útveggir eru fullfrágengnir með klæðningu og málaðir, loft eru óklædd, raflagnagrind er komin.

Vantar innihurðir, þar með talið eldvarnarhurð á milli bílskúrs og íbúðar.

Gólf: Gólf eru grunnuð, nema komin eru gólfefni í vorrými og í anddyri.

Lagnir: Neysluvatns- og hitalagnir er frágengnar.

Raflagnir: Dósir eru komnar og dregið í, ljós eru bráðabirgða að mestu.

Innréttigar eru bráðabirgða

Húsið er tekið í notkun.

Úrbætur: **Ganga þarf frá brunahurð milli bílskúrs og íbúðar sem fyrst.**

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistara:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistara á verkinu.
Byggingastjóri skal upplýsa alla meistara á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 03/11/2011

Byggingastjóri

Byggingarfulltrúi