

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.

Hrunamannahreppur, Grimsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur, Ásahreppur

Skipulags og byggingarfulltrúi uppsveita

STÖÐUÚTTEKTARVOTTORÐ

Eign: **Vaðhólsbraut 18**
Landnúmer: **216908**
Matshluti: **01**
Skýring: **Sumarbústaður**
Lóðahafi: **020272-3099 Margeir Vilhjálmsson**
Byggingastjóri hússins: **2211504739 Gunnar Dagbjartsson**
Meistarar hússins: 0512427699 Einar Einarsson Húsasmíðameistari
2211504739 Gunnar Dagbjartsson Húsasmíðameistari
0409607169 Christian Emil Þorkelsson Pípulagningameistari
2108423739 Hjörtur Karlsson Raflagnameistari

Dagsetning stöðuúttektar: **30/09/2013**

Viðstaddir stöðuúttekt: **Byggingarfulltrúi, Byggingastjóri,**

Staða framkvæmda: **Stöðuúttekt vegna afsögn byggingarstjóra.**

Hús er flutt á staðin og komið fyrir á þverveggjum, hús er að hluta til fest niður.

Hús er fullbúið að utan, krossviður er komin í botn, hús óeinangrað, að öðru leiti virðast festingar vera komnar að mestu, ekki hefur verið gerð úttekt á burðarvirki hússins.

Palla vantar í kringum hús.

Ekki er vatn, rafmagn eða frárennsli tengt húsi.

Byggingastig: **3**

Úrbætur: **ATH ekki má halda áfram með byggingu húss fyrr en nýr byggingarsjóri hefur verið ráðin.**

Áframhaldandi ábyrgð byggingastjóra og meistara:

Byggingastjóra er kunnugt um áframhaldandi ábyrgð sína og annarra meistara á verkinu. Byggingastjóri skal upplýsa alla meistara á verkinu um áframhaldandi ábyrgð þeirra á því og jafnframt um niðurstöðu þessarar stöðuúttektar.

Laugarvatni 30/09/2013

Byggingastjóri

Byggingarfulltrúi