



grunnmynd 1:50

Ónefnd mál eru í mm.
 Undirstöður standa á hraunundirlagi með jöfnunarlagi úr bruna velþjöppup með 700 kg víbróslæða.

Steypa skal uppfylla kröfur ÍST 14 og Íst 10 svo og eftirfarandi:
 $V_s < 0,5$
 Sementshlutfall $> 300 \text{ kg} / \text{m}^3$
 Loftinnihald 5-6 %
 Styrkleiki S 250.

Sökkulskaut:
 K 12 járn í sökkulum festist saman með tveim klemmum á hver samskeyti allan hringinn, uppi og niðri og k 12 tengi þau saman og standi upp úr sökkli til tengingar við jarðsamband í rafmagnstöflu.

Undir botnplötu komi velþjöppuð gús.

Sogsvegur 8b

Undirstöður grunnmynd

mkv. 1:50

2. júní 2008

blað nr. S - 01

Gísli Norðdahl
 Gísli Norðdahl FTFÍ kt. 060747-5989