


MÓTTAKIÐ
16 APR. 2013
[Signature]
Byggingafræðingur / Byggingafræðingur og Flóðfr.

Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
Allar leiðslur séu þrýstiprófaðar með 6 bar þrýstingl.
Lagnir eru lagðar í sandlag undir einangrun.
Málsetningar miðast við sökkul.
Lagnaefni:
Pex rör í rör kerfi, stærðir 18mm
HL = Handlaug
SV = Skoivaskur
VS = Vatnssalemi



Útg.	Dege.	Skýring	Br.raf.
------	-------	---------	---------

Verkhelti:
Bilageymsla

Heimilisfang:
Dalbraut 2, Reykholti Bisk. 801 Selfoss

Verkegund:
Uppdráttur

Landnúmer:	19596	Staðgreinir:	8721-1-17070020
------------	-------	--------------	-----------------

**LAGNIR
NEYSLUVATN**

Hannað af:	KJG	Matahlud:	
Teknað af:	KJG	Málkvarði:	As indicated
Yfirfarið af:	KJG	Dagsetning:	9.03.2013
Samþykkt:	<i>[Signature]</i>		

Kristinn J. Gíslason
Míkholti 17
801 Selfoss
220652-2899

1212	-	-	-	A	05
vernumer	Svæði	Áfangi	Ábyrgð	Numer	Útgáfa



HÖNNUNUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FÖLFDÖLUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYGGINGU

Bláaustar: A2