


AFFALL HITAVEITU ø50PEH AÐ GRJÓTSVELG
 HEITUR POTTUR OG REGNVATN ø100
 AÐ GRJÓTSVELG

MÓTTEKID
 11.11.2016
 Byggingafræðingur, Arnesströð og Flóanir

GRJÓTPÚKK c.a. 5 m³
 NÁKVÆM STAÐSETNING Í
 SAMRÁÐI VIÐ HÚSEIGANDA

**SVELGUR
 MKV.1**



ÚTGÁFUFRILL					
NR.	DAGS.	SKÝRINGAR.	HA.	YF.	SP.
B1	10.2.10	BYGGINGARTEIKNING	SVa	HJO	SVa
DAGS. UNDIRSKRIFTAR: NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR:					
UNDIRSKRIFT SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR:					

MANNVIT
 VERKFRÆÐISTOFA

BREKKUSTÍGUR 39, 260 REYKJANESBÆR. Sími: 422 3636
 VEFANG: www.mannvit.is NETFANG: mannvit@mannvit.is

HEITI VERKS:
Hraunsvegur 9, Gr. og Gr.hreppur
 Fristundahús

HEITI TEIKNINGAR:
 LAGNIR
 FRÁVEITA
 GRUNNMYND

TEIKNAD:	SVa	BLAD NR.	N. BL. NR.	TÖLVUSKRÁ:	VNR:
HANNAÐ:	SVa	YFIRFARID:	MKV:		3.861.217
DAGS. UNDIRSKRIFTAR:	NAFN OG KT. HÖNNUÐAR:			NR. TEIKNINGAR:	
14.2.2016	MANNVIT	430572-0169		P101	
UNDIRSKRIFT HÖNNUÐAR:				ÚTGÁFA:	B1
Svein Veldingsson 27/08/2015					

GRUNNMYND
 MKV.1



ÍDRÁTTARRÖR AÐ HEITUM POTTI 3 stk 75 PEH

ÍDRÁTTARRÖR AÐ SMÁHÝSI 3 stk 75 PEH

K=8,60

K=8,30

K=8,80

REGNVATN ø100 PVC, 20‰
 SKOLP ø100 PVC, 20‰

AFFALL HITAVEITU ø50PEH AÐ GRJÓTSVELG
 ø100 PVC, 20‰

AÐ SMÁHÝSI