

GRUNNMYND 1: 50



Frárennslislagnir.:

Allt efni í frárennslislagnir skal vera vottað af Rannsóknarstofnun Byggingarðandaðarins í samræmi við byggingarreglugerð og gildandi staðla.

PVC.: er "POLYVINYL CLORYD" appelsínugult plast af venjulegri gerð SN8 og skulu þau þola jarðvegsálag á allt að 4m dýpi.

PP-P.: er "(PP*) POLYPROPYLEN eða (PVC*)POLYVINYL CLORYD" appelsínugult plast af sérstyrktri (ULTRA) gerð/ rifflað að utan og slétt að innan. SN8 í samræmi við EN1852-1 og skulu þau þola jarðvegsálag á allt að 10m dýpi.

PEH.: er "POLYETHYLENE" Svört műffusoðin frárennslislörgur með sterki kápu þau skulu þola jarðvegsálag á allt að 10m dýpi.

ST.: steptyr műffurör af venjulegri gerð sett saman með þortilgerðum gumihringjum.

Öll vinna og frágangur við frárennslislagnir skal vera í samræmi við IST 68 '2003. og aðra gildandi staðla og reglugerðir.

Uppgefni kótar eru botnkótar röra,

Stokkar fyrir lagnir, (300x300) neðri brún skal vera 10cm undir uppgefnunum botnkóta röra. Málsetning á staðsettningu stokka er leiðbeinandi og taka skal tilit til lagnaskurða sem þegar hafa verið grafnir, við endanlega stasetningu.

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Frárennslí plast | BK: Baðkar | SV: Skolvaskur | SN: Svalaniðurfall |
| Frárennslí steypa/PEH/PP-P | ST: Steypibað | þS: þvogskál | GK: Gólfkóti |
| Regnvatn plast | GN: Gólfniðurfall | bV: þvottavél | SA: Auka fallstammi. |
| Regnvatn steypa/PEH/PP-P | HL: Handlaug | VS: Vatnssalerni | S1: Fallstammi & nr. |
| Jarðvatnslögn plast | EV: Eldhúsvaskur | GN: Gólfniðurfall | BR: Brunnr |
| Jarðvatnslögn steypa/PEH/PP-P | Up: Uppþvottavél | þN: þakniðurfall | NB: Niðurfallsbrunnur |
| Kaldavatnsheimad | | HR: Hreinsistútur | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|
| BK: Baðkar | SV: Skolvaskur | SN: Svalaniðurfall |
| ST: Steypibað | þS: þvogskál | GK: Gólfkóti |
| GN: Gólfniðurfall | bV: þvottavél | SA: Auka fallstammi. |
| HL: Handlaug | VS: Vatnssalerni | S1: Fallstammi & nr. |
| EV: Eldhúsvaskur | GN: Gólfniðurfall | BR: Brunnr |
| Up: Uppþvottavél | þN: þakniðurfall | NB: Niðurfallsbrunnur |
| | HR: Hreinsistútur | |

| Breytingar | SÚLUHOLT 6 í FLÓAHREPPU | |
|----------------|---|--|
| Nr. Dags. Nafn | Verkfraðistofa Þráinn & Benedikt | HBS TB DS |
| | Laugavegi 178, 105 Rvk. Sími: 553 1770, 568 7775, Fax: 568-7701 Netfang: verkfraedistofa@verkfraedistofa.is | M 1:500 |
| | | PJO2 |
| | Lagnir í jörð afstöðumynd | Dags. Apríl 08 080638-1839 080149-3609 |

ADAL- OG SAMRÉMINGARHÖNNUDUR
ANNI FRÍKRISSON
KT171049-2009
ASK
07. maí 2008
Sambærilegan

Sampykkt
21 MAI 2008
JK
Byggingarfultri uppsveita Ámessyslu